



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OKOLJE IN PROSTOR
OBMOČNA ENOTA KOPER

Trg Brolo 12, 6000 Koper

REPUBBLICA DI SLOVENIA
MINISTERO PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
ISPETTORATO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO
UNITÀ TERRITORIALE DI CAPODISTRIA

Piazza Brolo 12, 6000 Capodistria

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR	
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana	
T: 05 663 23 40 F: 01 402 44 83 E: irsop.oe-kp@gov.si www.iop.gov.si	02 Sig. znak: Prohivac
Vredn.: /	Priloge: /
Številka zadeve: 33300-810/2016-48	

Številka: 06182-2518/2018-2

Datum: 12. 10. 2018

Inšpektor za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor - Območne enote Koper izdaja po uradni dolžnosti na podlagi 175. člena Zakona o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdri-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) inšpekcijskemu zavezancu Direkciji RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, v zadevi: opuščena plovila v Jernejevem kanalu, zemljišče s parc. št. 5436 k.o. Sečovlje, naslednjo

ODLOČBO

1. Zavezanec Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana mora v roku 100 dni od vročitve te odločbe z vodnega in priobalnega zemljišča s parcelno št. 5436, k.o. Sečovlje, odstraniti opuščene predmete-opuščena plovila, in sicer:
 - 1) na lokaciji koordinate GPS: 45,49853 in 13,59288 potopljeno opuščeno plovilo brez identifikacijskih oznak, v dveh delih, trup ločen od palube, dolžina plovila cca. 5m;
 - 2) na lokaciji koordinate GPS: 45,49843 in 13,59296 opuščen predmet-opuščeno plovilo, modre barve, brez identifikacijskih oznak, ki je v celoti potopljeno, dolžine cca. 5m;
 - 3) na lokaciji koordinate GPS 45,49852 in 13,59305, opuščen predmet-opuščeno plovilo, brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, s potopljenim spodnji delom trupa;
 - 4) na lokaciji koordinate GPS: 45,49803 in 13,59381, potopljen opuščen predmet- opuščeno plovilo, dolžine cca. 6m, brez identifikacijskih oznak, z vidnimi poškodbami, del kabine je ločen od trupa;
 - 5) na lokaciji koordinate GPS: 45,497560 in 13,59539 opuščen predmet- opuščeno plovilo, brez identifikacijskih oznak, potopljen trup plovila, dolžine cca. 5m;
 - 6) na lokaciji koordinate GPS: 45,49732 in 13,59636 opuščen potopljen predmet- opuščeno plovilo, brez identifikacijskih ozna, bele barve, s kabino, dolžine cca. 4m;
 - 7) na lokaciji koordinate GPS: 45,49719 in 13,59701 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica bele barve, brez identifikacijskih oznak, dolžine ca. 5m, s polomljenim jamborom;
 - 8) na lokaciji koordinate GPS: 45,49666 in 13,5998 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, z vidnimi poškodbami, brez jambora;

- 9) na lokaciji koordinate GPS: 45,49666 in 13,5998 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, z vidnimi poškodbami, brez jambora;
 - 10) na lokaciji koordinate GPS: 45,49608 in 13,60283, opuščen predmet-opuščeno plovilo; manjša tekmovalna jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine 4m, brez jambora;
 - 11) na lokaciji koordinate GPS: 45,49574 in 13,60307, opuščen predmet-opuščeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca 6 m, s kabino z vidnimi poškodbami palube in krme;
 - 12) na lokaciji koordinate GPS: 45,49612 in 13,60371, opuščen predmet- opuščeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, bele barve, s palubo zelene barve, zalito z vodo, z vidnimi poškodbami palube in trupa;
 - 13) na lokaciji koordinate GPS: 45,49490 in 13,60446, opuščen predmet- opuščeno potopljeno plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 7m, s palubo rdeče barve, ki je zalito z vodo;
 - 14) na lokaciji koordinate GPS: 45,49478 in 13,60455, opuščen predmet- opuščeno plovilo; v celoti potopljena jadrnica, brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 6m;
 - 15) na lokaciji koordinate GPS: 45,49430 in 13,60482 - opuščen predmet-opuščeno potopljeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 6m, modre barve, s kabino, z vidnimi poškodbami;
 - 16) na lokaciji koordinate GPS: 45,49336 in 13,6049, opuščen predmet-opuščeno potopljeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak; potopljena jadrnica zelene barve, s poškodovanim jamborom, dolžine cca. 6m;
2. Zavezanec Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, mora o izvršitvi te odločbe takoj pisno obvestiti inšpektorja, ki je izdal to odločbo.
 3. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.
 4. V tem postopku do izdaje odločbe posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Inšpektor za okolje Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor - Območne enote Koper je dne 9. 10. 2018 po uradni dolžnosti na podlagi 174. člena Zakona o vodah - ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 – v nadaljevanju ZV-1) opravil inšpekcijski pregled v zadevi: opuščena plovila v Jernejevem kanalu, zemljišče s parc. št. 5436 k.o. Sečovlje.

Na kraju samem, na parceli s št. 5436, k.o. Sečovlje - vodno in priobalno zemljišče Jernejevega kanala, je inšpektor za okolje prisotno predstavnico Direkcije RS za vode, Simonu Biro, in direktorja družbe Soline, d.o.o, Klavdija Godniča, pozval, da se izjavita, kdo izvaja posest na vodnem in priobalnem zemljišču parcele s št. 5436 k.o. Sečovlje, na kateri se nahajajo opuščena plovila. Direkcija RS za vode je namreč začasni upravljavec parcele št. 5436, k.o. Sečovlje, ki je v lasti Republike Slovenije, družba Soline, d.o.o., pa je upravljavka Krajinskega parka Sečoveljske soline. Predstavnica Direkcije RS za vode je na zapisnik izjavila, da je Direkcija RS za vode upravljavec predmetnega zemljišča in ima v skladu s 100. členom ZV-1 pristojnost za odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda. Direktor družbe Soline, d.o.o., je na zapisnik izjavil, da je družba Soline d.o.o. upravljavec parka Krajinski park Sečoveljske soline (v nadaljevanju: KPSS) v okviru načrta upravljanja, ki ga je sprejela vlada RS, v Jernejevem kanalu izvaja naravovarstveni nadzor in ni zavezanec po 100. členu ZV-1. Na podlagi danih izjav je inšpektor za okolje ugotovil, da je inšpekcijski postopek v zadevi »opuščena plovila v Jernejevem kanalu, zemljišče s parc. št. 5436 k.o. Sečovlje« treba voditi zoper zavezanca Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: zavezanec). Inšpekcijskemu pregledu so prisostvovali Iztok Škornik, naravovarstveni nadzornik KPSS, predstavnik Uprave RS za pomorstvo, Aleš Rotar, predstavnic družbe VGP, Drava Mirjana Fesel in direktor Inšpekcije za okolje in naravo, Vladimir Kaiser.

Na kraju samem je ugotovljeno, da se na zemljišču s parcelno št. 5436, k.o. Sečovlje, nahajajo opuščeni predmeti-opuščena plovila, in sicer:

1. na lokaciji koordinate GPS: 45,49853 in 13,59288 potopljeno opuščeno plovilo brez identifikacijskih oznak, v dveh delih, trup ločen od palube, dolžina plovila cca. 5m;
2. na lokaciji koordinate GPS: 45,49843 in 13,59296 opuščen predmet-opuščeno plovilo, modre barve, brez identifikacijskih oznak, ki je v celoti potopljeno, dolžine cca. 5m;
3. na lokaciji koordinate GPS 45,49852 in 13,59305, opuščen predmet-opuščeno plovilo, brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, s potopljenim spodnji delom trupa;
4. na lokaciji koordinate GPS: 45,49803 in 13,59381, potopljen opuščen predmet- opuščeno plovilo, dolžine cca. 6m, brez identifikacijskih oznak, z vidnimi poškodbami, del kabine je ločen od trupa;
5. na lokaciji koordinate GPS: 45,497560 in 13,59539 opuščen predmet- opuščeno plovilo, brez identifikacijskih oznak, potopljen trup plovila, dolžine cca. 5m;
6. na lokaciji koordinate GPS: 45,49732 in 13,59636 opuščen potopljen predmet- opuščeno plovilo, brez identifikacijskih ozna, bele barve, s kabino, dolžine cca. 4m;
7. na lokaciji koordinate GPS: 45,49719 in 13,59701 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica bele barve, brez identifikacijskih oznak, dolžine ca. 5m, s polomljenim jamborom;
8. na lokaciji koordinate GPS: 45,49666 in 13,5998 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, z vidnimi poškodbami, brez jambora;
9. na lokaciji koordinate GPS: 45,49666 in 13,5998 opuščen predmet- opuščeno plovilo; potopljena jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 5m, z vidnimi poškodbami, brez jambora;
10. na lokaciji koordinate GPS: 45,49608 in 13,60283, opuščen predmet-opuščeno plovilo; manjša tekmovalna jadrnica brez identifikacijskih oznak, dolžine 4m, brez jambora;
11. na lokaciji koordinate GPS: 45,49574 in 13,60307, opuščen predmet-opuščeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca 6 m, s kabino z vidnimi poškodbami palube in krme;
12. na lokaciji koordinate GPS: 45,49612 in 13,60371, opuščen predmet- opuščeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, bele barve, s palubo zelene barve, zalito z vodo, z vidnimi poškodbami palube in trupa;
13. na lokaciji koordinate GPS: 45,49490 in 13,60446, opuščen predmet- opuščeno potopljeno plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 7m, s palubo rdeče barve, ki je zalito z vodo;
14. na lokaciji koordinate GPS: 45,49478 in 13,60455, opuščen predmet- opuščeno plovilo; v celoti potopljena jadrnica, brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 6m;
15. na lokaciji koordinate GPS: 45,49430 in 13,60482 - opuščen predmet-opuščeno potopljeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak, dolžine cca. 6m, modre barve, s kabino, z vidnimi poškodbami;
16. na lokaciji koordinate GPS: 45,49336 in 13,6049, opuščen predmet-opuščeno potopljeno nasedlo plovilo brez identifikacijskih oznak; potopljena jadrnica zelene barve, s poškodovanim jamborom, dolžine cca. 6m;

Gre za opuščene predmete-opuščena plovila, brez identifikacijskih oznak, ki so potopljena, nasedla, poškodovana. Inšpektor je na kraju pregleda posnel 25 fotografij, ki so sestavni del zapisnika št. 06182-2518/2018-2 z dne 9. 10. 2018.

Obveznosti v zvezi z odstranjevanjem opuščenih in odvrženih predmetov z vodnih oz. priobalnih zemljišč so urejene v 98., 99., 100. in 101. čl. ZV-1. Obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč, katere naloga je tudi odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov ali snovi iz površinskih voda ter z vodnih ali priobalnih zemljišč v upravljanju ministrstva, v skladu s prvim odstavkom in 4. točko drugega odstavka 98. člena ZV-1 zagotavlja država. Ne glede na navedeno določbo pa je v skladu s prvim odstavkom 100. čl. ZV-1 odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda dolžnost lastnika ali drugega posestnika vodnega ali priobalnega zemljišča. V inšpekcijskem postopku je ugotovljeno, da se v Jernejevem kanalu, na parceli št. 5436, k. o. Sečovlje, na različnih lokacijah nahajajo opuščeni predmeti-opuščena plovila, ki so potopljena, nasedla in poškodovana. Površinske vode (sem spadajo: potoki, reke, kanali, jezera in morje) se po pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. V Prilogi ZV-1 so našteje vode 1. reda, preostale vode so vode 2. reda. Jernejev kanal sodi med vode 2. reda. Na podlagi izjave prisotne predstavnice DRSV in predstavnika družbe Soline, d.o.o., je ugotovljeno, da je Direkcija RS za vode upravljavec predmetnega zemljišča in ima v skladu s 100. členom ZV-1 pristojnost za odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč ob vodah 2. reda, torej je DRSV posestnik vodnega in priobalnega zemljišča s parcelno št. 5436, k. o. Sečovlje.

Skladno z določbo prvega odstavka 100. člena ZV-1 je odstranjevanje plavja, odpadkov in drugih opuščenih ali odvrženih predmetov in snovi z vodnih in priobalnih zemljišč od vodah 2. reda dolžnost lastnika ali drugega posestnika vodnega ali priobalnega zemljišča, zato je bilo zavezancu, ki je posestnik parcele št. 5436, k. o. Sečovlje, na kateri se nahajajo opuščeni predmeti-opuščena plovila, odrejeno, kakor izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - ZIN-UPB1, 40/14 – v nadaljevanju: ZIN) v prvi alineji prvega odstavka 32. člena določa, da inšpektor, ki pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, drug predpis ali akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost odrediti, ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v skladu z zakonom, ki ga nadzira, in v roku, ki ga sam določi. Ker je v 9. točki prvega odstavka 175. člena ZV-1 določeno, da ima poleg pooblastil, ki jih določa zakon, pristojni inšpektor, če ugotovi, da so bile kršene določbe tega zakona ali določbe drugih predpisov, izdanih na njegovi podlagi, med drugim tudi pooblastilo odrediti druge nujne ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Glede na te določbe ter upošteva vse zgoraj navedene ugotovitve je inšpektor odločil, kakor izhaja iz prve točke izreka te odločbe. Pri določitvi roka je, v skladu z določbami tretjega odstavka 7. člena ZIN, upoštevana teža kršitve, njene posledice za javni interes in okolščine, od katerih je odvisno, v kolikšnem času lahko zavezanec ob dolžni skrbnosti odpravi nepravilnosti (število opuščenih predmetov, uporaba ustrezne mehanizacije za odstranitev opuščenih predmetov, dostopnost terena - neposredna bližina poti, morebitne neugodne vremenske razmere). Po oceni inšpektorja določeni rok 100 dni od vročitve odločbe zavezancu omogoča, da nepravilnost odpravi oziroma odstrani opuščene in odvržene predmete - plovila. Odrejeni rok je zato primeren, razumen in skladen z učinkovitostjo postopka.

Druga točka izreka te odločbe temelji na določbi petega odstavka 29. člena ZIN, ki določa, da če je inšpektor odredil odpravo nepravilnosti ter zavezancu določil rok za njihovo odpravo, mora zavezanec o odpravljenih nepravilnostih takoj obvestiti inšpektorja.


Tretja točka izreka odločbe temelji na določbi 30. člena ZIN, ki določa, da pritožba zoper odločbo inšpektorja ne zadrži njene izvršitve, če s posebnim zakonom ni drugače določeno.

V skladu s petim odstavkom 213. člena in prvim odstavkom 118. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – Odl. US, 08/10 in 82/13 – ZUP-H) je bilo treba v izreku odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku posebni stroški niso nastali, je bilo odločeno kot izhaja iz četrte točke izreka te odločbe.

S tem je izrek te odločbe utemeljen.

Ta odločba je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah ZUT (Uradni list RS, št. 106/10 – ZUT-UPB5, 32/16) takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve na Ministrstvo za okolje in prostor. Morebitno pritožbo se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor - Območni enoti Koper, Trg Brolo 12, 6000 Koper. Pritožba se šteje za pravočasno vloženo, četudi je oddana zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tar. št. 2 ZUT v znesku 18,10 evrov in sicer na številko podračuna 0110-0100-0315-637, referenca SI11 82518802, koda namena: GOVT, namen nakazila: Državne upravne takse, BIC banke: BSLJSI2X. Pritožbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani upravni taksi.




Danilo Horvat,
inšpektor za okolje

Vročiti (osebno po ZUP):

- Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana.